

W100 BILICO ALLUMINIO MULTIUSO




W100 A COLONNA




W100 A CAVO



VISTA LATERALE



VISTA SOPRA



VISTA SOTTO

	Modello	Dimensione	Codice	Portata	Divisione	Divisione M
BASIC	W100 15	300 x 400	01137H+WPAB15	6/15 kg	0.5/1g	2/5g
	W100 30	300 x 400	01137H +WPAB30	15/30 kg	1/2g	5/10g
	W100 75	300 x 400	01137H+WPAB75	30/60 kg	2/5g	10/20g
MEDIUM	W100 100	300 x 400	01137H+WPAB100	60/100 kg	5/10g	20/50g
	W100 150	400 x 500	01137H+WPAM150	60/150 kg	5/10g	20/50g
	W100 300	400 x 500	01137H+WPAM300	150/300 kg	10/20g	50/100g

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura: Piattaforma in alluminio presso fuso con sistema di pesatura "Single-point" a cella di carico in alluminio a norme OIML R60 C3, IP67 piano di pesatura in acciaio inox lavabile e removibile, per raggiungere facilmente la cella di carico

Indicatore in ABS con possibilità di appoggiare il display su un piano con inclinazione di lettura grazie a 4 piedini in gomma antiscivolo o con possibilità di essere applicato a un muro togliendo a 2 piedini superiori la gomma. Tastiera a membrana meccanica impermeabile a 8 grandi tasti per le diverse funzionalità ben visibili

W100 CAVO: versione con cavo schermato 2metri

W100 COLONNA: versione a colonna Basic (ø)35x(H)450; Medium o (ø)35x(H)650 solo colonna

Display: GRANDE LED ROSSI LCD 25mm 6 cifre ben leggibile in qualsiasi ambiente a distanza

Alimentazione: Batteria ricaricabile autonomia 50h o alimentatore esterno 12V-1000mA

Accessori inclusi: RS232, Batteria ricaricabile, Alimentatore, Supporto con inclinazione regolabile per montaggio su colonna, Piedini regolabili, Livella, Salvaspruzzi Indicatore

Packaging:

W100 BASIC: 1pcs dimensioni (W) 430 x (L) 780 x (H) 190, Peso N.W.7kg - G.W.9kg

W100 MEDIUM: 1pcs dimensioni (W) 560 x (L) 900 x (H) 190,

Peso N.W.13.7kg- G.W.16.5kg

FUNZIONI

- Tara Semiautomatica
- Peso Netto/Lordo
- Unità misura (g, kg, lb)
- Check controllo peso/pezzi visivo
- M+ sommatoria pesate
- Contapezzi campionatura pezzi
- Contapezzi peso unitario noto
- PLU 10 memorie
- Hold blocco peso
- Azzeramento
- Stand-by programmabile (on-off)
- Calibrazione esterna
- Segnale batteria scarica